

HEINKEL

Kundendienst

MITTEILUNG

Nr. 10/57

Stuttgart-Zuffenhausen, 11.6.1957
KDD Ds/Ze

Betr.: Motorroller "HEINKEL TOURIST"
Kupplung, Außenlamelle

Die Außenlamellen (Kork), Zeichnungs-Nr. 401.402-004 der Motor-Type 401 A-0 (150 ccm) und die Außenlamellen (Reico), Zeichnungs-Nr. 404.400-007 der Motor-Type 404 A-1 unterscheiden sich in der Stärke.

Bei Umrüstung der Kupplung von Kork- auf Reico-Belag wollen Sie bitte aus nachstehender Tabelle die Zeichnungs-Nummern sowie die Stärke für die in Frage kommende Type entnehmen:

Type	Bezeichnung	Stärke	Belag	Zeichng.-Nr.	Bemerkung
401 A-0	Außenlamelle	5,0	Kork	401.402-004	Serienausführung
	Innenlamelle	1,0	-	401.402-007	
404 A-1	Endlamelle	2,5	-	401.402-005	
*) 401 A-0	Außenlamelle	4,35	Reico	404.400-007	Umrüstung von Kork auf Reico (wahlweise)
	Innenlamelle	2,0	-	407.400-011	
404 A-1	Endlamelle	2,5	-	401.402-005	
*) 401 A-0	Außenlamelle	5,0	Reico	407.400-017	Serienausführung
	Innenlamelle	1,0	-	401.402-007	
404 A-1	Endlamelle	2,5	-	401.402-005	
407 A-0	Außenlamelle	5,0	Reico	407.400-017	Serienausführung
	Innenlamelle	2,0	-	407.400-011	
	Endlamelle	2,5	-	400.402-005	

*) Bei besonders starker Beanspruchung der Kupplung (Fahrweise) empfehlen wir zusätzlich je 1 Scheibe 8,4 DIN 125 unter die Druckfedern der Kupplung zu legen.

Wir bitten Sie, diese Informationen zu beachten, um bei Kupplungsreparaturen den vorgeschriebenen Kupplungsdruck zu erhalten.

Mit vorzüglicher Hochachtung
ERNST HEINKEL AKTIENGESELLSCHAFT
Kundendienst

Heinkel