




Blick in den Kettenkasten vor der Reparatur



Reinigung – Bruchstücke der Kette



Blick in den Kettenkasten während der Reparatur, die neue Kette liegt bereits drin, Rad und Bremstrommel sind abgezogen. Montagelage der Gleitschiene im Inneren des Kettenkastens gestrichelt



Die speziell angefertigte Montageschiene



Fast fertig!



Werkstattimpression mit Kette ...